





REMARQUES : in+ et 2V pas ds le meme sens sur canal 1 & 2

GND canal 1 pas relie sur serie 1

Zener optionelle, laisser monter jusqu'a 15V ss probleme

R18 determine le gain fixe du canal 2... ajuster en fct du gain souhaite puis aligner le canal 1 pour equilibrer

470 est sans doute une valeur mini pour des niveaux forts

Verifier le type de fet pour brochage et valeurs R15,R16,R4,R3